

RAPORTTI KANTVIK KOULU

TILAAJA: KIRKKONUMMEN KUNTA

TYÖN SUORITTAJA: OY KIIINTEISTÖPALVELU ETS FASTIGHETSSERVICE AB

KOHDE: KANTVIKIN KOULU, TOPPAPOLKU 2, 02460 KIRKKONUMMI

OPETUSTILA 2/ KÄYTÄVÄ/ KOPIOHUONE

Vanha tulo- ja poistoilma villaeristetyt kanttikanavat poistettu. Tilalle asennettu uudet pyöreät IV-kanavat ja uudet äänenvaimentimet. Huoneisiin jääneet vanhat pyöreät kanavat nuohottu.



Kuva 1. Uudet IV-kanavat

OPETTAJAN HUONE / H. 168

Kaikki IV-kanavat nuohottu. Äänieristetty tuloilmalaatikko käsittely Grafoseal sidonta-aineella.

LIIKUNTASALI

Äänieristetyt tuloilmalaatikot eristetty Grafoseal sidonta-aineella. Olemassa olevaa äänieristevillaa ei voitu poistaa, villat päällystetty reikäpellillä.

YLEINEN

IV-kanavien nuohous. Tulo/poisto venttiilien liuotinpesu ja desinfiointi.

IV-KONEHUONE TK/PK01 JA TK/PK02

Vanhat äänieristevillat poistettu sekä tulo- että poistoilmakoneista kauttaaltaan. Lämmityspatterit puhallettu ja imuroitu puhtaaksi. Koneet imuroitu ja pyyhitty kostealla mikrokuituliinalla, moottorin osiin kiinnitetty erityisesti huomiota: harjattu, pyyhitty, osittain kyllästetty Grafoseal aineella.

Molempien koneiden poisto- ja tulokanavat imuroitu ja käsitelty Grafoseal aineella, aina ulkosäleikköön asti. Koneiden jälkeiset kanavat imuroitu ja käsitelty Grafoseal aineella, niin pitkälle kun mahdollista.



Kuva 2. IV-koneen sisäpinta villan poiston ja puhdistuksen jälkeen



Kuva 3. Koneen jälkeinen tuloilmakanava Grafoseal käsiteltynä



Kuva 4. Tuloilmakanava ennen IV-koneita. Juuri käsitelty Grafoseal aineella.